KochChemie®
Poliermatrix.

	Úkol	Produkt	Stroj	Pad
1a.	· Hluboké rýhy (škrábance), mlha · Broušení od zrnitosti 1.500 a jemnější	8,5 **H8$_{02}$** 5,0 Heavy Cut 8.02 *Hrubá brusná politura.* *Neobsahuje silikon.*	Rotační leštící stroj: · střední Flex PE 14-2 150 · Makita 9227CB Opracovávat při cca 2.000 ot/min do kříže.	· Leštící kotouč z beránka 
1b.	· Střední škrábance . Zvětrávání *dále krok 2*	8,5 **H8$_{02}$** 5,0 Heavy Cut 8.02 *Hrubá brusná politura.* *Neobsahuje silikon.*		· Leštící kotouč z beránka · brusná houba bílá, tvrdá · brusná houba žlutá, středně tvrdá 
1c.	· Střední škrábance . Zvětrávání *dále krok 2*	5,0 **F5$_{01}$** 7,0 **Jemná brusná pasta** *Jemná brusná politura.* *Neobsahuje silikon.*	Rotační leštící stroj: · střední Flex PE 14-2 150 · Makita 9227CB Opracovávat při cca 2.000 ot/min do kříže.	Podle stavu, resp. tvrdosti laku: · leštící kotouč z beránka · brusná houba bílá, tvrdá · brusná houba žlutá, středně tvrdá 
2.	· Lehké škrábance · Zvětrávání · Hologramy z 1a,b,c	2,5 **M2$_{01}$** 9,0 **Hochglanz-Antiholo-gramm-Politur** *Mikro-brusná politura.* *Neobsahuje silikon.*	Rotační excentr: · např. Makita BO 6040 Leštit s nucenou rotací (nejvyšší stupeň) a mírným tlakem do kříže, až vznikne transparentní film.	· Antihologramní kotouč oranžový zaoblený nebo waflovaný  *Nové a suché houby kompletně namočit do politury!*

Pozor: abyste zabránili zanesení práškem, stírejte ho po každém lešticím kroku profi-utěrkou z mikrovlákna a pro každou polituru vždy používejte vlastní pad.

KochChemie®
Poliermatrix.

3. · Zapečetění povrchu

1,5
P1 02
9,2

Lack-Polish rosa
Lesklá politura

Rotační excentr:
· Makita BO 6040 (bez rotace)
· Excentrická bruska pneumatická
· nebo ruční
Houbou rovnoměrně nanést tenký film.
Vyleštit čistou profi-utěrkou z mikrovlákna.

· Černá houba Finish
· Ruční lešticí houba z mikrovlákna



Pozor: abyste zabránili zanesení práškem, stírejte ho po každém lešticím kroku profi-utěrkou z mikrovlákna a pro každou polituru vždy používejte vlastní pad.